

# 첨부 1

## 점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	송운초등학교		점검시기	해빙기	
점검일	2022. 3. 14		작성자	조종학	

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 옹 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 (                      )						
명칭	교사동						
주소	경기도 시흥시 옥구천동로 433-25						
시설정보	준공(설치)년도	1997	연면적(㎡)	10372 ㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	교육	변+	건물층수	5	
	옹벽	재료			높이/길이		
	절토사면	경사도			높이/길이		
안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유		
점검기간	2022. 3. 14. ~ 3. 15		점검기관	송운초			
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조종학		송운초			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조제국		아진전기			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	유영동		국제화재			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	정재성		우신엘리베이터			
	<input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	장예지		시흥교육지원청			
점검결과	구분	지적사항		확인결과			
	정밀 안전진단	이 상		없 음.			
	보수보강						
	현차시정						
조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
	정밀 안전진단			국비	지방비	기타	합계
	보수보강						
	현차시정						