

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거 작업 신고번호		안산-20220142	
신고현장	현장명(공사명·작업명)	전화번호(현장)	
	송운초 병설유치원 석면텍스 교체공사 공기질측정용역	031-500-0602	
	소재지	경기도 시흥시 옥구천동로 433-25	
신고인	석면해체·제거업자명(상호)	고용노동부 등록번호	
	수현산업개발	제4039호	

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2022 년 07 월 일

신고인(석면해체·제거업자) : 수현산업개발 대표 김성수 (서명 또는 인)

지방고용노동청(지청)장 귀하

※ 첨부서류	별지 제81호서식의 석면농도측정 결과표
--------	-----------------------

210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

측정의뢰자 (석면해체· 제거업자)	현장명(공사명·작업명)		송운초 병설유치원 석면텍스 교체공사 공기질측정용역		
	현장 소재지		경기도 시흥시 옥구천동로 433-25		
	석면해체작업 신고번호		안산-20220142	업체명(상호)	수현산업개발
	전화번호	010-2704-1100		대표자	김성수

2. 측정기간 : 2022 년 7 월 29 일 ~ 2022 년 7 월 29 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	작업종목 및 등급	자격등록번호	비 고
김기백외	환경공학과 졸업	KAP-75	분석자
김민교외	산업위생관리산업기사	11201013346P	측정자

4. 측정결과

기준치:0.01개/cc

측정위치		측정시간(분)	유량(L/min)	총유량(L)	측정농도(개/cc)	초과여부
#0	공시료					
#1	원무실	100	10.219	1021.850	0.0048	기준치이하
#2	복도	100	10.347	1034.700	0.0043	기준치이하
#3	활동실	100	10.281	1028.050	0.0052	기준치이하
#4	햇님반	100	10.265	1026.450	0.0050	기준치이하
#5	달님반	100	10.307	1030.700	0.0036	기준치이하


5. 측정 위치도(측정장소)

첨 부 참 조

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2022 년 7 월 29 일

(주)문화환경건설연구소



석면해체·제거업자

수현산업개발

귀하